


臺南市仁德區大甲國民小學校園樹木異動會勘報告

【因應太陽光電設置工程—校園南側靜思樓後方】

黑板樹 18 棵，早期種在寬只有 140 公分、長 72 米狹長空間，生長旺盛的根張隆起，破壞水溝及圍牆；也有生長不良的及主幹中空腐朽的，水溝因竄根破壞及落葉掉落不易清理造成髒亂死角，此段教室屋頂計劃裝置太陽能裝置，空間狹小建議移除整理水溝及鋪設水泥消除髒亂、不再種回植物。

會勘委員 李武昌謹記 111 年 12 月 26 日



李武昌

臺南市仁德區大甲國民小學校園樹木異動會勘報告

【因應校園安全—危樹樹木盤點】

學校大門兩側



校門口外，三棵高大的大王椰子樹佇立在狹小的通學步道中間，沒有樹穴，下方鄰近高壓電纜及交通號誌上落葉掉落對行人、兒童等有潛在危險。

校門口內側，守衛室邊一棵緊鄰建物只有 50 公分，另兩棵在停車場旁邊，落葉對人車有安全疑慮（此大王椰子樹為教育部校園植栽盤點物種）建議移除。



活動中心前方、北側圍牆邊

黑板樹兩棵種在濃密的木麻黃群下，離圍牆近，也有竄根現象、建議移除整平、增加學生活動空間。



活動中心外圍


南側-長 22 公尺寬 30 公分到 120 公分，狹長型三角形空間

黑板樹兩棵，離圍牆只有 65 公分也有竄根現象、建議移除整平、增加學生活動空間。



西側-長 38 公尺寬 3 公尺半到 1 公尺多狹長型三角形空間

上有 6 棵黑板樹竄根嚴重破壞水溝及圍牆（一段剛修復補強）這 6 棵黑板樹建議移除，其中一棵大王椰子樹位置尚可控制建議留下。



【其他建議】學校有台南市內少有的小型紅果聖誕椰子（型狀似黃椰子），可撿拾種子培養種在適當位置、補回綠意。

會勘委員 李武昌謹記 111 年 12 月 26 日

李武昌